

Numéro : 012015	Date : 27 janvier 2015	Diffusion :	1 / 2 / 4	CODE : 1 = Service client/ Support technique 2 = Ventes 3 = Interentreprises 4 = Distributeurs externes - Sélectionnés 5 = Diffusion spéciale
Objet :	Connexion/déconnexion du moteur du Phantom Vision			

Cher client,

Le présent bulletin a pour objet de vous faire prendre conscience d'une tendance croissante constatée lors de l'expertise des Phantom Vision qui nous ont été retournés.

ARTICLES	
Référence	Description
2019961	Unité moteur du Phantom Vision
2018777, 2018778, 2018779	Kits Phantom Vision

Le service qualité de Scott Safety a constaté une augmentation du nombre de moteurs retournés présentant des signes d'utilisation incorrecte. Le moteur ne doit être connecté au masque ou déconnecté du masque que lorsque l'alimentation batterie est éteinte et que le moteur a cessé de tourner. Ne pas respecter cette consigne fait que les connexions électriques peuvent provoquer un arc électrique et engendrer une panne.

Si vous avez besoin d'autres informations, veuillez contacter votre représentant local Scott Safety ou le support technique de Scott Safety au Royaume-Uni, au +44 (0)1695 727171, qui sera heureux de vous aider.

Sincères salutations,

Services techniques de Scott Safety